

Söderhamns kommun1

Box 1

826 21 SÖDERHAMN

Uppdragsgivare

Söderhamns kommun1

Box 1

826 21 SÖDERHAMN

Rapport Nr
21993607 - 001

Kopia
utfärdad av ackrediterat laboratorium

Sida 1(1)

Information om prov och provtagning

Provtyp

Strandbad

Provplats	Vallviks havsbad	Temperatur vid ankomst	13 °C
Provtagningsdatum	2021-07-26 - 11:51	Ankomsttidpunkt	2021-07-26 - 21:50
Temperatur vid provtagning	22.1 °C	Ansättningsdatum	2021-07-26
Provtagare	Mats Olsson		
Övriga uppgifter	-		
Provmärkning			

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	<10	cfu/100ml	
SS-EN ISO 9308-2:2014	E coli	27	MPN/100ml	

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Bedömning och kommentarer:

TJÄNLIGT

Bedömning har skett enligt Havs och Vatten myndighetens "Vägledning för strandbad enligt direktiv 2006/7/EG".
Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

Umeå, 2021-07-29

Charlotta Jacobson
Analysansvarig