

Söderhamns kommun1

Box 1

826 21 SÖDERHAMN

Uppdragsgivare

Söderhamns kommun1

Box 1

826 21 SÖDERHAMN

**Rapport Nr**  
**22000302 - 001**

**Kopia**  
utfärdad av ackrediterat laboratorium

Sida 1(1)

### Information om prov och provtagning

**Provtyp**

**Strandbad**

Provplats

Storsand

Temperatur vid ankomst

5 °C

Provtagningsdatum

2021-08-30 - 08:05

Ankomsttidpunkt

2021-08-30 - 22:10

Temperatur vid provtagning

14.1 °C

Ansättningsdatum

2021-08-30

Provtagare

UR

Övriga uppgifter

-

Provmärkning

### Analysresultat

*Metodbeteckning*

*Analys/Undersökning av*

*Resultat*

*Enhet*

*Mätosäkerhet*

SS-EN ISO 7899-2

Intestinala Enterokocker

<10

cfu/100ml

SS-EN ISO 9308-2:2014

E coli

2

MPN/100ml

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor  $k = 2$ . Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

### Bedömning och kommentarer:

TJÄNLIGT

*Bedömning har skett enligt Havs och Vatten myndighetens "Vägledning för strandbad enligt direktiv 2006/7/EG".  
Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.*

Umeå, 2021-09-02

Charlotta Jacobson  
Analysansvarig